

2017年6月20日

東京都建設局河川部 部長 東野 寛 様
東京都建設局第二建設事務所 所長 島津哲也 様
世田谷区土木部 部長 五十嵐慎一 様

喜多見中部町会 会長 北村 洋明
喜多見西部町会 会長 金子 幸憲
喜多見ポンポコ会議 代表 江崎美枝子

野川河床整備済み区間についての要望

日頃は、世田谷区および東京都の環境整備にご尽力くださりありがとうございます。
野川の河床整備工事については、多自然川づくりが取り入れられ、景観上も生物の生息環境上も良好な元の野川の状態に戻ることを期待しております。しかしながら、一部で課題も発生しています。未整備の上流から流されてきた土砂が整備済み区間に堆積し、そこへ工事中に強制的にみお筋を作り排水し続けることにより、工事境の下流側において堆積土砂の固定化と直線的なみお筋の固定化、上流側で悪臭が発生しています。具体的には以下の3カ所です。(添付写真をご参照ください)

2013年度(その7) 工事

喜多見大橋左岸に堆積土砂・右岸の護岸沿いにみお筋 が固定、上流側で悪臭
※ 「喜多見大橋から見た野川上流の眺め」は世田谷区地域風景資産です。

2014年度(その8) 工事

中野田橋右岸に堆積土砂・左岸の護岸沿いにみお筋 が固定、上流側で悪臭

2015年度(その9) 工事

雁追橋左岸に堆積土砂・右岸の護岸沿いにみお筋 が固定、上流側で悪臭
現在、覚東幹線吐口から出た下水が堆積土砂で堰き止められ、強烈な悪臭が発生

この3カ所について、下記のように要望します。

記

- ・ 堆積した土砂の固定化を早急に解消すること
- ・ 自然な水際を早急に復元すること

以上

■ 連絡先

喜多見ポンポコ会議 (江崎)

参考写真

1. 悪臭箇所

1-1 喜多見大橋から上流 2014.5.3 / 2016.5.8 (階段下)



1-2 中野田橋から上流 2015.3.13 / 2015.5.10



1-3 雁追橋から上流 2016.8.19 / 2017.6.18 (右端は覚東幹線吐口)



2. 喜多見大橋上流の経過



2014.1.16 工事区間から排水が始まる



2014.2.28 みお筋が右岸側に固定する



2014.3.21 みお筋と堆積土砂が固定する



2014.4.24 工事境が堰となり工事終了



2014.6.29 堰上流は8月までプール状態



2014.12.10 左岸側を掘ってもらう



2015.2.22 水路消失で掘り直す



2015.8.8 悪臭解消を期待しセキショウ移植

【 ポンポコとしても課題解決を試みましたが土砂固定や悪臭は解決していません 】

3. 現状とかつての風景

3-1 喜多見大橋から上流 2017.6.17 / 2001.8.18 (野川ガサガサ)



3-2 中野田橋から下流 2017.6.17 / 2011.5.3



3-3 雁追橋から上流 2017.6.18 / 2012.7.16



現在（写真左）、工事境の下流側において堆積土砂の固定化と直線的なみお筋の固定化、上流側で悪臭が発生しています。写真右のように戻ることを期待しています。

写真：喜多見ポンポコ会議